

Hand operated port crane

Návod ke stavbě

Při stavbě postupujte podle inštruktážních obrázků.

Instructions

Follow the instruction drawings the assembly.

Upozornění:

Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Používejte ochranu očí při odšťihování kovových dílů.


Notice:








Machining can produce dust which can be irritating to the respiratory tract. Metal parts should be cut off using protection eyesight.

Kupujte přímo na
www.plusmodel.cz

Buy directly at
www.plusmodel.cz

3D díly - 3D parts





Plus Model s.r.o
Pražská 493/56
370 10 České Budějovice
Czech Republic
<http://www.plusmodel.cz>
e-mail: plusmodel@plusmodel.cz