

plusmodel

114

Fuel-stock equipment
Allies-WWII

Návod ke stavbě

Při stavbě postupujte podle instruktážních obrázků.

Upozornění:Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Používejte ochranu očí při odstřihování kovových dílů.

Instructions

Follow the instruction drawings the assembly

Notice:Machining can produce dust witch can be irritating to the respiratory tract. Metal parts should be cut off using protection eyesight.

MODELCHOICE.NET

ORDER & BUY DIRECTLY FROM MANUFACTURERS

Plus Model s.r.o
Jižní 56, 370 10 České Budějovice
Czech Republic
<http://www.plusmodel.cz>
e-mail: plusmodel@plusmodel.cz

